

太陽光発電パネル月次点検報告書

株式会社	ジャトス
承認	作成

点検日 2023年10月23日 点検場所 工場A、B、C 合計900kw

〒439-0023 静岡県菊川市三沢1500-60
(株)ジャトス
Tel.0537-35-1283 Fax0537-35-1289

点検時刻 10:30 点検実施者 株式会社ジャトス 柴田昌宏


熱異常箇所 工場A10箇所が目視異常または温度異常、いずれも軽微のため早めの確認が必要

ドローンでの確認ではゴミまたは汚れだと思われます。セルが損傷する前に取り除いてください


外観異常箇所 熱異常箇所すべてに目視での異常あり、早めの確認が必要

注意箇所・詳細写真

⑨はホットスポットが発生しているため、早急に確認が必要
温度的には周囲より少し高い程度です（周囲30℃に対し34℃）




①から⑧も軽微ですがゴミにより温度上昇が見られます



⑩は温度異常、周辺30℃に対し44℃です
ゴミの疑いがありますので清掃の方が良いです



工場A全景



赤外線写真

